

**Na ostatni w 2021 roku spacer wybrałem się z Burmistrzem Leszkiem Świdrem.**

**Piotr Kolecki:** Panie Burmistrzu, niedawno nad potok Słonka, w samym centrum Uzdrowiska, podjechała gruszka z cementem i miejsca, z których woda wybrała kamienne ocembrowania potoku, zostały "zaplombowane" cementem. Czy to miasto zleciło te prace i wydało zgodę na taki remont?

**Leszek Świder:** Faktycznie, po sierpniowych opadach wystąpiliśmy do Wód Polskich, by dokonano przeglądu koryta Słonki i aby uzupełnione zostały ubytki w kamiennym korycie potoku. Wody Polskie pozytywnie podeszły do problemu i poinformowały nas, że przegląd i naprawa koryta zostaną wykonane. Niestety, koryta potoków i rzek, a także pas nadbrzeżny, są własnością Wód Polskich, a nie - tak jak w naszym przypadku - własnością Gminy. I to Wody Polskie zdecydowały o tym, że ubytki zostaną wypełnione betonem.



Powyżej - betonowe "plomby" w kamiennym korycie Słonki,  
poniżej - Ściany zabytkowej willi "Wawel", która po odbudowie zatraciła cały swój charakter stylu zakopiańskiego, pokryte zostały chyba drewnopodobnym sidingiem, a na miejsca niby-łączenia belek ponaklejano jakieś klocki, które już teraz odpadają.

